

航 道 通 告

西江航道通告〔2022〕12号

广东省西江航道事务中心关于封开西江大桥 18#桥墩防撞浮箱被船舶碰擦有关情况的通告

各有关单位、船舶:

6月14日,我中心在航道巡查时发现封开西江大桥下航孔右侧桥墩防撞浮箱有碰撞痕迹,经调取监控录像查明,当日上午1艘船舶重载下航通过封开西江大桥下航孔时未及时摆正船身导致船舶舳部擦碰18#桥墩防撞浮箱,造成浮箱上游端侧面护板凹入受损。现将有关事项通告如下:

一、现场观测发现防撞浮箱1个单元构件表面被撞伤变形,但目前浮箱整体浮态平稳,显示其仍具备防撞功能。因水流湍急无法安全靠近详细检查,具体受损情况待进一步检查评估。

二、目前西江流量较大,沿线多地已超警戒水位,西江航道水位高,水流急,雨雾天气能见度低,过往船舶应注意合理配载,必要时调整航行计划。

三、通过桥区航道的船舶，应加强瞭望，谨慎驾驶，密切注意航道变化情况，提前调整航向，从通航孔中间通过，不要过于靠近通航孔边缘，防止船舶操纵失控碰撞桥墩。

上述各项，请各单位船舶、排筏知照，以策安全。

特此通告。



公开方式：主动公开

抄送：各有关单位。

广东省西江航道事务中心办公室

2022年6月14日印发
