

航道通告

粤韶航道通告〔2022〕13号

广东省韶关航道事务中心关于孟洲坝 二线船闸下游 1#专用锚地因障碍物 影响待航的航道通告

各有关单位、船舶：

受本次龙舟水洪水影响，北江孟洲坝二线船闸下游 1#专用锚地岸侧竹林倾倒入江形成障碍物，严重影响船舶进入该锚地待航。为保障候闸船舶的待航停靠安全，需临时调整该处专用锚地待航专用标。现将有关事项通告如下：

一、障碍物位置：孟洲坝二线船闸下游 1.9 公里左岸 1#专用待航锚地下游灯艇；概位：N: 24° 44' 35" , E: 113° 30' 57" 。

二、航标调整情况：将孟洲坝二线船闸左岸 1#专用锚地 3 号待航标（HF6.7-B1 型灯艇）临时向上游调整约 20 米，以重新标示 1#专用锚地待航区域。调整后，该专用标 3 的岸别为左岸，标体为黄色，灯质为双闪黄光，闪光周期 4 秒。调整后航标概位：

N: 24° 44' 36" ,E: 113° 31' 00" 。

三、航标调整时间：自 2022 年 7 月 1 日起。航标恢复将另行发布航道通告。

上述各事项，请各单位船舶、排筏知照，谨慎驾驶，以策安全。

特此通告。

附件：航标配布示意图



公开方式：主动公开

抄送：广东省航道事务中心、韶关市交通运输局、韶关海事局。

广东省韶关航道事务中心办公室

2022年6月30日印发
