

航道通告

粤韶航道通告〔2023〕11号

广东省韶关航道事务中心关于濠湮二线船闸 下游水位变化的航道通告

各有关单位、船舶：

白石窑水利枢纽按要求因暴雨来临提前腾库容，造成濠湮二线船闸下游水位低于设计最低通航水位。现将有关事项通告如下：

一、航道实际尺度情况

因白石窑水利枢纽提前腾库容，截至2023年9月6日17时濠湮二线船闸下游实际通航水位36.50米（设计最低通航水位36.82米），有持续降低的倾向和趋势。

二、注意事项

请航经上述航段的船舶，根据现有航道水位情况合理配载通航，水位恢复正常后不再另行发布通告。

上述各项，请通过该水域船舶加强瞭望，注意识别，谨慎驾

驶，以策安全。

特此通告。



广东省韶关航道事务中心

2023年9月6日

公开方式：主动公开

抄送：广东省航道事务中心、韶关市交通运输局、韶关海事局。

广东省韶关航道事务中心办公室

2023年9月6日印发
